

### **Bus USB 3.1 :**

Gestionnaire du contrôleur de l'hôte : AppleUSBXHCIAR  
Identifiant du périphérique PCI : 0x15d4  
Identifiant de révision du PCI : 0x0002  
Identifiant du fournisseur du PCI : 0x8086  
Numéro de bus : 0x00

### **USB3.0 Hub :**

Identifiant du produit : 0x0817  
Identifiant du fournisseur : 0x2109 (VIA Labs, Inc.)  
Version :4.43  
Vitesse :Jusqu'à 5 Gb/s  
Fabricant : VIA Labs, Inc.  
Identifiant de l'emplacement : 0x00100000 / 1  
Courant disponible (mA) : 900  
Courant requis (mA) : 0  
Exploitation supplémentaire actuelle (mA) :0

### **BRIO 4K Stream Edition :**

Identifiant du produit : 0x086b  
Identifiant du fournisseur : 0x046d (Logitech Inc.)  
Version :3.17  
Numéro de série : 72301379  
Vitesse :Jusqu'à 5 Gb/s  
Identifiant de l'emplacement : 0x00130000 / 3  
Courant disponible (mA) : 900  
Courant requis (mA) : 896  
Exploitation supplémentaire actuelle (mA) :0

### **USB 10/100/1000 LAN :**

Identifiant du produit : 0x8153  
Identifiant du fournisseur : 0x0bda (Realtek Semiconductor Corp.)  
Version :31.00  
Numéro de série : 001000001  
Vitesse :Jusqu'à 5 Gb/s  
Fabricant : Realtek  
Identifiant de l'emplacement : 0x00110000 / 2  
Courant disponible (mA) : 900  
Courant requis (mA) : 288

Exploitation supplémentaire actuelle (mA) :0